

2024年8月B幢外墙漏水、空调外机漏水管维修



编号: JFDS-M24-渗 001

工作联系单

主送单位	嘉发大厦业委会			急缓程度	<input type="checkbox"/> 正常
主送单位					<input checked="" type="checkbox"/> 急
主送单位					<input type="checkbox"/> 紧急
抄送单位					<input type="checkbox"/> 加急
日期	2024. 7. 10	附件	有	是否需要回复	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
主要内容描述					
<p>关于【嘉发大厦】B栋外墙渗水及空调冷凝水滴水维修的工作联系单</p> <p>就题述之事宜，我司入驻后，B32C、B29A、B29C、B26G、B6D 业主报外墙渗水。据初步勘察，是由于外墙裂缝和破裂等原因引起。同时 B 栋空调由于管道破损，冷凝水滴水严重，需高空作业，接管维修。以上维修事项请贵处尽快确定。</p> <p>就上述之事宜，请贵处尽快给予工作意见和处理办法。</p>					
 上海科瑞物业管理发展有限公司 嘉发大厦物业管理处 2024年7月10日					
经办人		复核人		签发人	陈国强 日期 2024. 7. 10
收文单位反馈意见					
<p>同意维修基金支出</p> <p>孙金忠 9/4</p> 					
回复人: _____ 年__月__日 签字/盖章处: _____					