

A 幢 35 楼消防鼓风机启动开关更换



编号: JFDS-M24-017

工作联系单

主送单位	嘉发大厦业委会			急 缓 程 度	<input type="checkbox"/> 正常
主送单位					<input checked="" type="checkbox"/> 急
主送单位					<input type="checkbox"/> 紧急
抄送单位					<input type="checkbox"/> 加急
日期	2024. 10. 21	附件	有	是否需要回复	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
主要内容描述					
关于【嘉发大厦】A 栋排烟控制箱更换的工作联系单					
<p>就题述之事宜，嘉发大厦 A 栋顶层消防排烟控制箱由于年久失修，线路老化，只能远程控制，无法现场启动。经消防维保（沪太消防工程（苏州）有限公司）确认需更换控制箱，报价为：2800.00 元</p> <p>就上述之事宜，请贵处知悉并尽快给予工作意见和处理办法。</p> <p>附：报价单</p>					
					
经办人		复核人		签发人	陈国强 日期 2024.8.22
收文单位反馈意见					
<p>在维修基金中列支</p> <p>孙剑忠 10/23</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>					
回复人: _____ 年__月__日 签字/盖章处: _____					