


# 地下车库北侧集水井电源电缆更换



编号: JFDS-M24-019

## 工作联系单

|  |              |     |   |        |  |
|--|--------------|-----|---|--------|--|
| 主送单位   | 嘉发大厦业委会      |     |   | 急缓程度   | <input type="checkbox"/> 正常<br><input checked="" type="checkbox"/> 急<br><input type="checkbox"/> 紧急<br><input type="checkbox"/> 加急 |
| 主送单位   |              |     |   |        |  |
| 主送单位   |              |     |   |        |  |
| 抄送单位   |              |     |   |        |  |
| 日期   | 2024. 10. 23 | 附件  | 有 | 是否需要回复 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否   |
| 主要内容描述   |              |     |   |        |  |
| <p>关于【嘉发大厦】A栋地下室污水泵及线路维修的工作联系单</p> <p>就题述之事宜，嘉发大厦A栋地下室潜水井污水泵控制箱及线路出现老化，已无法使用，需维修。上海百熠建设工程有限公司报价：3991.00元（详见报价单）。</p> <p>就上述之事宜，请贵处知悉并尽快给予工作意见和处理办法。</p> <p>附：报价单</p> |              |     |   |        |  |
|  |              |     |   |        |  |
| 经办人  |              | 复核人 |   | 签发人    | 陈国强 日期 2024. 10. 23  |
| 收文单位反馈意见   |              |     |   |        |  |
| <p>在维修过程中列支<br/>           孙刚 10/23<br/>           同意<br/>           陈国强<br/>           2024.10.23</p>   |              |     |   |        |  |
| 回复人: _____ 2024年10月23日 签字/盖章处: _____   |              |     |   |        |  |